

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тисмениця

(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО- 17 .35/20.1.3-25 від « 9 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ

м-р служби експлуатації ВБТО Духа Т.П.,
с-р служби експлуатації Ревіюк І.І.

(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2, вул. Месіва, м. Тисмениця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Повищення тиску в газопроводі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Виток ліквідовано
Газопровід до будинку експлуатувати

Вартість: 1830, 20 грн. коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0665935460

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Духа Т.П.,
Ревіюк І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

9.07.25
(дата)

З актом ознайомлений:

Подана НС
Варася ВМ
Савицький М
Савицький С
Духа Т.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

9.07.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано