

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 5/2 30/20.1.3-26 від « 18 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГС-р з експлуатації ВБГО:
Макар Віталій Михайлович, Осадчук Іван Іванович
Довблян Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Богунська 17А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: НЕ здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: НЕ припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 4277 грн. 99 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбачує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В.М.
Осадчук І.І.
Довблян В.П.
Гавкалюк Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



(дата)

З актом ознайомлений:

Людський Ч.П.
Клюба С.М.
Бонатурак М.В.
Коваль С.Г.
Водар Ч.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20
13
12
10
7

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
